

# NewsLetter

의료기기안전정보 모니터링센터 소식지

## 센터장 인사말

2022년 11월 끝  
< 제23호 >

### Contents

- 01 · 센터장 인사말
- 02 · 전국 17개소 의료기기안전정보 모니터링센터
- 03 · 모니터링센터 사업 운영 개요 / 의료기기 안전성 정보 분석
- 04 · 2022년 하반기 모니터링센터 사업 운영
- 05 · 부작용 수집 사례에 대한 업체의 제품 개선 활동
- 06 · 의료기기안전정보 모니터링센터 홍보 포스터

의료기기 부작용신고는 부작용 예방대책을 마련하는 일거름이 됩니다.

마련하는 일거름이 됩니다.



“지속적이고 적극적인 의료기기 이상사례 보고와 한 단계 도약해 발전해 나가는 모니터링센터를 기대하며”

SAMSUNG 삼성서울병원



안녕하세요, 삼성서울병원 의료기기안전정보 모니터링센터 센터장 험태수입니다.

지난 2019년 연구회 학장 임기를 끝으로 7차 워크숍 때 전국 모니터링센터 세션장님들과 펄루원장님들을 치평 만나 보았던 기억이 납니다.

이번 23호 소식지를 통하여 전국 각 지역의 의료기기 안전정보 모니터링센터, 식품의약품안전처 및 한국 의료기기안전정보원 등 관련 기관과 센터 사업에 많은 관심과 힘써주시는 모든 관계자분들께 인사를 드리게 되어 기쁘게 생각합니다.

2010년 시범사업을 시작으로 2011년 6개의 모니터링센터 개설 이후 현재까지 13년째 지속되고 있는 의료기기 안전정보 모니터링센터는 2021년 17개소로 산업처로부터 지정되어 3년 연속 사업을 수행 중에 있으며 현재는 2차년도 사업을 운영하고 있습니다.

전국의 각 모니터링센터의 협력병원의 수가 확대되어 다양한 안전성 정보 및 이상사례가 수집되어 보고되고 있으며, 매년 전체 보고 건수도 꾸준히 증가하여 대규모의 데이터를 축적하였습니다.

또한 2021년부터 시장화 중점사업을 통한 사업고도화로 사업 목표인 의료기기 안전성 정보 모니터링 및 보고 활성화하여 기술이나 사업의 운영형태, 데이터와 판권 양식들을 서로 공유하면서 업그레이드될 수 있도록 노력하는 활동을 통해 공생하고 있음을 느낄 수 있습니다.


데이터가 모이는 것만으로는 유익미한 결과를 만들어 낼 수 없습니다. 우리의 활동과 축적된 데이터가 의미있게 있기 위해서는 전국의 모니터링센터와 의료기기 제조업체에서 협회에서 문서화하여 활용할 수 있어야 합니다. 센터와 여러 협력병원 그리고 기관과의 공방을 통해 유익한 결과물을 도출해내면 의료기기안전정보 모니터링센터는 보다 더 큰 역할을 수행할 수 있고 이상사례와 관련하여 강력하게 피드백을 할 수 있는 기반이 되리라 생각합니다.

이쉬운 것은 모니터링센터가 의료기관 내에서 정규 조직이 되어 의료체계에서 전반적인 행정지도와 의료사고 예방을 할 수 있는 시스템에 기여할 수 있는 구성을 되었으면 합니다.

앞으로도 양질의 의료를 제공하여 국민건강 증진에 기여하고 의료기기 산업 발전과 체계적인 안전관리에 힘쓸 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.

일교차 큰 날씨에 모두 건강 유지하시고, 2022년 행복하게 마무리할 수 있기를 바라면서 여기서 인사


2022년 11월  
삼성서울병원 의료기기안전정보 모니터링센터



# 의료기기 부작용 신고하고, 적극적으로 신고하GO, 안전한 대한민국 GET!



## 의료기기안전정보 모니터링센터



문 치  
삼성서울병원 의료기기안전정보 모니터링센터  
(06351) 서울시 강남구 일원로 81, 삼성서울병원 양성자센터 5층  
의공학연구센터 사무실  
Tel. 02)3410-0755

자료제공  
발 행 차 삼성서울병원 의료기기안전정보 모니터링센터  
발 행 일 2022년 11월  
발 행 인 험태수  
편집 인 도은경  
편집위원 강영준, 강탁원, 고명환, 구현수, 권대규, 권재영, 김성훈,  
김인영, 김진국, 박일호, 우승훈, 이기일, 이대령, 이재길, 이주형

발행인 · 험태수  
편집인 · 도은경  
발행일 · 2022년 11월  
문의처 · 02-3410-0755

한국의료기기안전정보원 안전정보팀  
(03389) 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28 미리오타워 2층 208호  
Tel. 02)860-4423/4429

2022년 11월  
삼성서울병원 의료기기안전정보 모니터링센터장 험 태 수

## 한국 17개소 의료기기안전정보 모니터링센터

센터 번호	센터名	센터 주소	센터 연락처	홈페이지
1	기천대기질병원	센터장 : 김현종 담당자 : 소혜자 [Tel. 032-460-8205]	[화면미사용]	<a href="http://www.gkdh.or.kr">http://www.gkdh.or.kr</a>
2	건양대학교병원	센터장 : 이기일 담당자 : 정경미 [Tel. 042-600-9606]	[화면미사용]	<a href="http://www.kyun.ac.kr/midct/">http://www.kyun.ac.kr/midct/</a>
3	고려대학교 구로병원	센터장 : 박밀호 담당자 : 유진희 [Tel. 02-2626-1975]	[화면미사용]	<a href="http://kut.kumc.ac.kr">http://kut.kumc.ac.kr</a>
4	단국대학교 병원	센터장 : 우승훈 담당자 : 김나경 [Tel. 041-529-6050]	[화면미사용]	<a href="http://www.dkuh.ac.kr">http://www.dkuh.ac.kr</a>
5	동국대학교 일산병원	센터장 : 권경선 담당자 : 소혜자 [Tel. 031-961-8430]	[화면미사용]	<a href="http://mdrcm.dmc.or.kr">http://mdrcm.dmc.or.kr</a>
6	부산대학교 병원	센터장 : 곽재영 담당자 : 이경기 [Tel. 051-240-7670]	[화면미사용]	<a href="http://www.unwh.or.kr">http://www.unwh.or.kr</a>
7	삼성서울병원	센터장 : 함민수 담당자 : 도경경 [Tel. 02-3410-0755]	[화면미사용]	<a href="http://www.samsunghospital.com">http://www.samsunghospital.com</a>
8	세브란스 병원	센터장 : 이재길 담당자 : 노경 [Tel. 02-2228-5150]	[화면미사용]	<a href="http://oc.yuhs.ac.MDCT/Service/MDCTMonitoring.aspx">http://oc.yuhs.ac.MDCT/Service/MDCTMonitoring.aspx</a>

## 모니터링센터 사업 운영 개요

## 사업 목표

	<b>9</b> 순천향대학교 부속 부천병원	센터장 : 김진국 담당자 : 이우진 [Tel. 032-327-3501]	<a href="http://www.schmc.ac.kr/bucheon/index.do">http://www.schmc.ac.kr/bucheon/index.do</a>
	<b>10</b> 영남대학교 병원	센터장 : 이대형 담당자 : 노미라 [Tel. 053-640-6673]	<a href="http://www.yuhm.ac.kr">http://www.yuhm.ac.kr</a>
	<b>11</b> 울산대학교 병원	센터장 : 고상훈 담당자 : 박동선 [Tel. 052-250-8016]	<a href="http://www.wuh.uist.ac.kr">http://www.wuh.uist.ac.kr</a>
	<b>12</b> 원주세브란스기독병원	센터장 : 김병호 담당자 : 소미선 [Tel. 033-741-7119]	<a href="http://www.yuhm.ac.kr">http://www.yuhm.ac.kr</a>
	<b>13</b> 인하대학교 병원	센터장 : 권대규 담당자 : 김새우 [Tel. 030-890-2428]	<a href="http://www.inha.com/page/department/support/dep/med08_1">http://www.inha.com/page/department/support/dep/med08_1</a>

## 사업 운영

법적 근거	사업 기간	사업 예산	사업 목표
• 의료기기법, 제4조(정보보유) 사업제3항 및 제4항 · 모니터링센터의 자정·근거를 정립 • 의료기기법 시행규칙 제59조의3(정보기기안전정보·모니터링센터의 자정··모니터링센터의 자정·현장점검 및 치적기준 등을 정립) • 의료기기법 시행규칙 제59조의4(모니터링센터의 사업범위 및 운영 등) · 모니터링센터의 사업 범위, 보고의무 및 운영 등을 정립	2021년 ~ 2023년	9,254억원(2022년)	식품의약품안전처

## 사업 기간

모니터링센터 지정 및 총괄관리 수령	수령
• 안전성 정보 수집·점검 - 내용 확인 및 보완 요청, 이상사례 표준코드 확인 • 후속 조치 및 사후 관리 - 안전정보의 전파 - 학술·사업 등 영역 - 일반百姓·인권·환경·의료기기·환자·기술· - 우편·통신·항공·제조·부자료·제약·의약· • 의료기기 업체를 통한 조치 - 교육 및 홍보 등	2012년 9월 1일

## 사업 예산

모니터링센터 운영 및 관리	운영 및 관리
• 안전성 정보 보고 - 원인분석, 이상사례 결과 등 • 안전성 정보 분석 평가 - 발행·판별·인증·판정·제작 • 모니터링센터 개최(월 1회) • 업무 회의 • 의료기기 업체를 통한 조치 - 이상사례 보고·적성성 검토를 위한 자료제출 요구	2012년 9월 1일

## 사업 목표





## 부작용 수집 사례에 대한 업체의 제품 개선 활동

## 부작용 수집 사례에 대한 업체의 제품 개선 활동

### 건양대학교병원

#### 품목명 체외형법용프로브

##### 발생내용

환자에게 제품 적용 시, 센서 인식 오류 발생

##### 개선내용

이상 사례 원인 분석 결과, 센서 문제가 아닌 센서를 연결하는 케이블의 문제를 확인한 후, 구형 케이블을 이용한 후에는 문제 해결되었으나, 신형 케이블로 문제 발생. 문제 원인 후, 업체로부터 문제가 된 구형 케이블을 신형 케이블로 교체 받음.



### 고려대학교구로병원

#### 품목명 초음파수술기

##### 발생내용

테스트를 시작하는 시점에는 핸드스 티미 온전한 것을 확인하였으나, 계속해서 티스토를 진행하는 중 티미 파손되었음.

##### 개선내용

1. Power Supply 개선 조치 예정
2. Power Supply의 원자료와 구조 변경
3. Power Supply를 더욱 단단하게 고정하기 위해 고정 제품 도입



### 단국대학교병원

#### 품목명 수액세트

##### 발생내용

수액과다 주입

##### 개선내용

업체 회신 대기 중

##### 부작용

[부작용품]

##### 증상

사용 전 주사기에서 불량 발견함.

50ml 주사기와 툴 끝 파손 및 포장 필름 찢어짐, 20ml 주사기 (외용 풀 끝 파손)

##### 개선내용

작업자에 대한 교육 실시 및 주기적인 점검을 통한 개선 활동 시행함.

### 삼성서울병원

#### 품목명 체액용적측정장치

##### 발생내용

시전티스트 시, 클램핑을 완료했음에도 Air leakage가 지속적으로 발생함.

##### 개선내용

제품의 구성 중 클램프가 시간이 지남에 따라 변형됨으로 인해 사용 시 유리볼과 채광펌프가 원전하지 않음.

##### 개선내용

두께를 더 두껍게 변경하여 개선함.

### 인하대병원

#### 품목명 전동식의약품주입펌프

##### 발생내용

플러그 펀켓부리침.

##### 개선내용

Power Supply 개선 조치 예정

1. Power Supply의 전체 중량을 약 20% 감소
2. Power Supply의 원자료와 구조 변경
3. Power Supply를 더욱 단단하게 고정하기 위해 고정 제품 도입

### 영남대학교병원

#### 품목명 진료용장갑

##### 발생내용

사용 전 원족 손등 구멍 발견

##### 개선내용

개별 작업자가 부작용 제품을 포장하는 실수를 방지하기 위해, 부작용 제품을 놓는 자리를 정비 아래에서 작업자 오른쪽 앞으로 변경하고 해당 공정 작업자 교육 실시함.

### 전남대학교병원

#### 품목명 환자감시장치

##### 발생내용

ECG 측정 시 HR60으로

트렌드 데이터가 고정되어 나오는 환자감시장치에서 부정확한 측정이 있는지 문의하고 수집함.

동일제품 사용은 17세대에서 4세대에서는 인하대병원 발전팀, 모니터링센터에 접수되거나 원내 수리내역에 등록되는 경우에 대한 동일이상차례는 이상사례로 원내 수리내역에서 8건 추정되어 다수도 이상증상이나 아님을 확인함.

본원과 태반티에서는 환자감시장치에서 부정확한 측정이 발생하는지 모니터링 예정

### 세브란스병원

#### 품목명 비이식형혈관접속용기구

##### 발생내용

수액연결 시 수액이 새.

##### 개선내용

제품이 기준에 맞는지 입고검사 시 샘플링검사 강화함.

자동조립기에서 조립 시 Crack 현상이 있는지 공정검사 강화.

원자료에 대한 물성 확보 및 검토.

금형에서 두께를 증가시키는 방법 검토 중임.

### 【발생 당시】

### 【정상】

#### 품목명 수액세트

##### 발생내용

환자에게 제품 보관 후 발생한 흰색 세트 필터부분이 빙판처럼 겉모습이 변하고 조립되지 않음.

##### 개선내용

【업체피드백】작업자의 미숙으로 filter와 tube가 완전히 조립되지 않아 악색이 생 것으로 보임.

작업자에게 작업표준에 대해 철저히 재교육 후 공정검사 실시 및 전번을 주기적으로 점검하겠습니다.

### 【발생 당시】

### 【불량】

### 울산대학교병원

#### 품목명 수액세트

##### 발생내용

조절기 둘아기지 않음 불량건

##### 개선내용

수작업 조립공정 작업장에게 원자료 불량 확인 및 담당 작업자 부적합 재발방지 교육진행/

검시공정 강화

### 【발생 당시】

### 【정상】

#### 품목명 수액세트

##### 발생내용

수액 세트 필터부분 아래부분부터 수액 흐름없음.

##### 개선내용

수작업 조립공정 작업장에게 원자료 불량 확인 및 담당 작업자 부적합 재발방지 교육진행/

검사공정 강화

### 【발생 당시】

### 【정상】

### 【발생 당시】

### 【정상】

### 【발생 당시】

### 【정상】